



Warszawa, 11/06/2019r.

Znak pisma: BDG-ZI.240.01.2019.ML.6.2

Postępowanie: : 68/GDOŚ/2019

Do wszystkich wykonawców

W związku z przesłanym mailem do postępowania : 68/GDOŚ/2019, w którym Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska informuje że wskazany zapis zawarty w § 3ust.2 pkt 1 wzoru Umowy ma niewłaściwe brzmienie. W związku z powyższym Zamawiający ustala nowe brzmienie pkt 1 w ust 2 § 3 Umowy:

- „ 1) w okresie 36 miesięcy obowiązywania umowy Wykonawca przeprowadzi dwanaście przeglądów prewencyjnych wszystkich urządzeń wymienionych w Zestawieniu urządzeń. W ramach przeglądu prewencyjnego serwis Wykonawcy dokonuje:
- a) sprawdzenia warunków pracy zasilaczy i osprzętu współpracującego (RSP, AEU, EMS, połączenia logiczne zasilacza z systemem komputerowym itp.),
 - b) sprawdzenia wewnętrznych i zewnętrznych połączeń elektrycznych zasilacza,
 - c) oceny stanu baterii,
 - d) usunięcia zauważonych usterek włącznie z wymianą uszkodzonych podzespołów,
 - e) czyszczenia, regulacji i testowania każdego zasilacza,
 - f) oceny stanu technicznego urządzenia i przedstawienie wniosków Zamawiającemu i bezpośredniemu użytkownikowi urządzenia,
 - g) na życzenie Zamawiającego` lub bezpośredniego użytkownika zasilacza - przeprowadzenie szkolenia z zakresu podstawowej obsługi urządzenia;”

Kierujący Zespołem ds. Informatyki
Radca Generalnego Dyrektora


Marcin Lisek

2019 -06- 11